

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

# ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Уважаемые партнеры,  
информируем Вас о вводе новых позиций HOLA™.



## АССОРТИМЕНТ

Артикул / Тип	OE NUMBERS
PH3660	96568068, 46400047, 46411594, 46462943, 46738445, 55192802, 31110PFB003
PH3670	7636448, 1303612, 6593893, 92FF6C301A2A, 92FJ6C301A2A, 571702D101
PH3675	4431887703, 31110PM3003, 31110PM30030, 31110PM3004, 31110PM30040, 31110PM3005, 31110PM3014, 31110PM3024, 31110PM5305
PH3683	9091602122, 119203HD0A, 9091602363, 9936300800
PH3698	46129991, 46136505, 0009933496, A0009933496, 1195042L00, 1195042L10, 1195067500, 1195067501, A195042L00
PH3703	128039, 119501CA0B, 1195095F0A, 2812341920, 128038, 128062, 96245972
PH4920	B4040412, 4298114, 56992P5K003, 56992P5K004, 56992PT0003, 56992PT0004, 500341618, 0K24415909A, 7636057, 7636058, GATK040410
PH4921	9091602520, 9091602696, 90916W2032, 0306GAM00261N, 9091602569, 9091602726, 9936451170
PH4922	1867500450, 9091602556, 9091602705
PH4923	5162162, CM5E6C301DA
PH4924	2168928, 5160289, CV6E6C301AA, CV6E6C301AB, V1090183, V1090915
PH4926	5723122000, 5723129050
PH4928	25183063, 96352517, 96569402, P96352517, P96569402, 1120199, XS7E6C301CC, 56992PV0003, 56992PV0004, JD61137, 1172016E01
PH4929	9004831004, 9004831004000, 9004931004, 9004931004000, 31110P2T003, 31110P2T004, 31110P2T506, 31110P30003, 31110P300030
PH4930	11282245179, 64552245179, 25183062, 96444475, 9004831012, 9004831012000, 9004831013, 9004831013000, 9004831018
PH4927	46736814, 71719738, 71769759, 25183061, 25183065, 96239408, 96570670, 46736814, 46809420, 71719738, 71769759, 1535430, 1739309

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



**LongLife**  
WARRANTY



## АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	OE NUMBERS
PH4931	25182777, 25183067, 96416337, 96610564, 8845887102, 8845887102000, 8845887103, 8845887103000, 9194008300, 9936400830
PH4932	038260849, 038260849A, 64552245850, 25182776, 96416335, 6453TY, 91516768, 91536224, 96416335, 8845887101, 46517850, 46527553
PH4933	11287512563, 11287559454, 11287631822, 8845887704, 8845887705, 38920P2T003, 38920P3F003, 38920P3F004, 38920PW0001
PH4934	04668241, 4612229, 38920P04003, 38920P04004, 38920PW0003, 38920PW0004, 9771329000, 9771329500, B3C715907C, MB3C715907C
PH4935	4668380AA, 4668380AC, 38920P08003, 38920PM3003, 38920PM3505, 56992P2T004, 56992P30004, 2521223000, 2521223020, 2521223021
PH4936	GFB80925, 4009P2, MD172376, 7651197, 7657701, 3396931, 3406363, 4038260, F32Z8620B, F32Z8620K, FS1218381A, 38920PV0003
PH4937	128028, 128060, 96135989, 25183097, 96610562, 46403146, 46770224, 71739621, 71749460, 7753474, 31110PD2003, 31110PD2004
PH4938	60551888, 71739623, 71749423, 25183059, 96603461, 5750H1, 5750SS, 91508755, 91508762, 91536703, 96001123, 25183059, 96603461
PH4939	25182778, 96416336, 894382106, 8943821060, 3BC715909C, B3C715909C, B3J215909, 11920F6501, A1920F6501, A1920F650A, 1340603
PH5974	KL4715908, KL4715908A, KL7015908, KL7015908A, 99919220750, 9008091044, 9091602219, 9091602295, 9091602296, 9091602355
PH5975	60596949, 11281435280, 11281742029, 96144934, 7658133, 99919220650
PH5976	60560616, 11281742029, 575075, 91541176, 96144934, 7627201, 6180848, 6180849, 91FF6C301A1A, 93FF6C301AA, 7627201, F20115907A
PH5977	60560616, 60585396, 60807171, 91541176, 95990234, 7627201, 1028278, 1303613, 3396935, 3730289, 3973814, 3973914, 6180848
PH5978	07K145933E, 7621046, F20115909A, F23015909, FE4N15909A, MB946603, MD325599, MD345397, MD375935, 9091602191, 9091602192
PH5979	11281736972, 5750D1, 96183873, 46549624, 1340A078, 1340A113, 2114000Z2E, 5750D0, 5750TV, 9091602647, 9185011909, 9936511190
PH5980	55562418, 46510593, 4723288, D6510009, 10002352, MN195903, 1340012, 1340016, 55562419, AHU2747, GFB91205, 91541179
PH5981	91541179, 1195045100, 1340629, 1340642, 24404052, 6340639, 90531967, 90542748, 91126380, 9118612, 9129460, 93182238, 575081
PH5982	55562422, 1340017, 55562422, 55562423, 1340017, 55562422, 55562423
PH5983	96046105, 96161327, 5717038010, MD326781, 128017, 128023, 128057, 96046101
PH5984	55350419, 55350420, 96059540, 96059541, 96161326, 6340605, 128018, 128024, 128058
PH5985	30020683, 30027112, 1752162G00, 1752177E00, 1752177E10, 1752177E20, 55350421, 6340606
PH5986	25185133, 96476110, 71753884, 71719559, 73500782, 119205162R, 55560052, 6340677
PH5987	1465590, 256E6C301CB, 757Q6D314AA, LF5015908A, LF5015908B
PH5988	1346034, 3M5Q6D314CB, 5113695, CM5E8620BA, 30777417, 3M5Q6C301CB, 8653641
PH5990	1253790, 1255103, 1322008, 1354250, 1354255, 1708273, 4M5Q6C301BB, 4M5Q6D314AA, 4M5Q6D314AB, 4M5Q6D314CB, 4M5Q6D314CC
PH5991	11281470024, 8845887702, 7929031, 1340A055, 1340A114, 1752173K10, 4451A100, MN183019, 117204A00B, 4701606, 4709247, 4711232
PH3715	04E145933A, 4E145933A, 9653204180, 6019973592, 5750PF, 5750QP, 5750XG, 9653204380, 999182220550, 99919229550, 04E145933A
PH4919	91536227, 95666985, 56992P11003, 56992P13003, 56992PDEE01, EBC11220, 0K2JV15909, JE4815908, 11720V5300, 11720V5303

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



LongLife  
WARRANTY



## АССОРТИМЕНТ

Артикул	OE NUMBERS
PH3735	60813506, 60814847, 46451885, 46474063, 46540546, 55192075, 71739615, 7766684, 8943618890, 46540546, 7766684, 1192053J0010
PH3740	1142688, 1148908, 1253531, 1253584, 1322008, 1322009, 1323718, 1354250, 1354254, 1354255, 1354256, 1365338, 1708273, 1708274
PH3760	1708274, 4M5Q6C301HC, 4M5Q6C301JA, 4M5Q6D314DB, 9M5Q6C301DA, 30650847
PH3765	60662969, 036145933AJ, 06B145933, 11281715770, 11281725731, 11281736717, 5750A2, 5750J3, 5750TH, 96152084, 96152085
PH3800	06J260849F, 8970438660, 65968200001, 1192031U00, 1192031U02, 7700738035, 7701474950, 030145933, 039903137N, 06Q903137A
PH3805	1340015, 55567558, 55567559, 55567560, 55567561, 55573160, 5750QL, 5750QN, 2521204531, 2521204532, 11720EN20A, 11720EN20B
PH3815	46820063A696, 1232500, 1539606, 1731697, 3M5Q6C301AA, 3M5Q6C301AA01, 95518620DA, AM556C301AA, 46820063, 46820063A
PH3830	04861734AA, 4612470, 46510626F, 4841734AA, 4861734AA, 5066931AA, 4861400, 1015694, 1133958, 1S4Q6C301AA, 6180854, 6180855
PH3835	11287509520, 11287636372, 55565301, 55565302, 55565303, 55565304, 55580053, 1633984880, 5750T6, 5750YC, 5750Z1, 96337272
PH3842	032145933AB, 11281437475, 11281438276, 11281706545, 11287636379, 1863979, 7019148, 7334323, 8970631740, 9008091134
PH3850	11287525418, 11287529741, 11287539831, 11287542864, 11287631817, 11287802186, 7700271648, 7700272741, 7700851954, 036145933H
PH3855	06D903137F, 11281427250, 11281437368, 11281437929, 11281703561, 11281726689, 11287512970, 11287516181, 11287529738
PH3860	022145933T, 057903137H, 5750Q6, 5750R8, 5750T0, 96294081, 96300343, 132162619, 2521208450, 252122J000, 8125501100, 809221090
PH3866	078903137, 5750HE, 5750PY, 9464867280, 1084993, 1320286, 7143870, 94AB6C301AA, 97AB6C301AA, 2521225030, 9091602660
PH3875	03C260849A, 11288507415, 11288512067, 11288519128, 55565237, 55565238, 55565239, 55566741, 55566742, 4573234, 5750F0, 5750J8
PH3890	46555974, 60815805, 60816055, 71719395, 11287800485, 11288512247, 11288575057, 55565240, 55565241, 55565242, 55566743
PH4940	46474062, 60617862, 60617863, 60653028, 60666950, 60813757, 60814032, 60815189, 60815621, 60815887, 60816054, 71719394
PH5998	078903137BC, 078903137BJ, 9004831064, 20821357, 88GB450P738, 88GB453P738, 88GB459P738, 51968200321, 1119970292, A1119970292
PH5989	0K9A615987, ZG0115909A, ZJ0115909A, 5867314180, 4359071, 4395406, 6729970592, A6729970592
PH3750	11287789985, 1F1E8620AB, 4187984, 4188176, XF2E8620JB, 2521225010, LF1715909, LF1715909A, LF1715909B, LFJ515909B, 0129970692
PH5992	16099569, 1609956980, 1416245, 6G9Q6C301CA, 9091602437, 1340A150, 809221160, 30731937
PH3820	1471768, 7G9Q6C301BA, 9091602230, 9091602586, 9091602587, 90916A2004, LFG115909B, 0079978292, 0109978792, A0079978292
PH4941	059903137AG, 06E903137A, 06E903137J, 12636138, 12636139, 4818032, 3501607, 12559312, 12569434, 12576747, 252122F300
PH5993	46755987, 55193679, 71746480
PH5994	117201KT0A, 8200072113, 8200833550
PH5995	11720ED000, 11720ED00B, 11720ED00C
PH5996	1172000Q1V, 1172000Q5L, 11720AW300, 1195000Q0B, 1195000QAC, 117207944R, 8200200665, 8200211989, 8200833555
PH5997	90916A2010, 99367C2090

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



LongLife  
WARRANTY



## АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	ТИП РЕМНЯ	РАЗМЕР РЕМНЯ	КРАТКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
PH3660	Поликлиновой	3PK670	DAEWOO Matiz 0.8 (98-); CHEVROLET Spark 0.8 (05-); HYUNDAI Elantra седан III 1.8 (00-06); NISSAN Micra 1.6 (05-09)
PH3670	Поликлиновой	3PK675	KIA Sportage II 2.0 (04-10), Cerato 2.0 (04-09); HYUNDAI Elantra седан III 2.0 (00-06), Trajet 2.0 (00-06), Tucson 2.0 (04-10)
PH3675	Поликлиновой	3PK760	TOYOTA Rav4 2.0 (00-04), Avensis 2.0 (97-03), Camry III 1.8, 2.0 (90-98); LEXUS ES (V20) 2.5 (89-91); HONDA Civic IV 1.3, 1.5, 1.6 (87-91)
PH3683	Поликлиновой	3PK800	NISSAN Note 1.2 (12-); Micra IV 1.2 (11-15)
PH3698	Поликлиновой	3PK855	NISSAN Almera Classic B10 1.6 (06-)
PH3703	Поликлиновой	3PK866	NISSAN Almera Classic B10 1.6 (06-)
PH4919	Поликлиновой	4PK1020	KIA Spectra 1.6 (00-), Carens II 1.6 (02-06); HONDA Accord VI 2.2 (99-02); SUZUKI Grand Vitara II 2.5, 2.7 (98-08)
PH4920	Поликлиновой	4PK1045	KIA Spectra 1.6 (00-), Shuma II 1.6 (01-04); TOYOTA Land Cruiser Prado II (J90) 3.4 (96-02); MAZDA 323, II,III 1.1, 1.3, 1.5 (81-89)
PH4921	Поликлиновой	4PK1170	TOYOTA Corolla XI E180,E170 1.3 (01-)
PH4922	Поликлиновой	4PK1210	TOYOTA Corolla 1.5 E120 (06-); GREAT WALL Hover M2, M4, H6 1.5 (12)
PH4923	Поликлиновой	4PK1295	FORD Focus III (11-); MAN M2000 (96-)
PH4924	Поликлиновой	4PK1360	FORD Focus III 2.0 (11-), Kuga II 2.0, 2.5 (13-), Mondeo 2.0 (15-)
PH4926	Поликлиновой	4PK611	HYUNDAI Accent, Accent II 1.3, 1.5 (00-), Getz 1.3 (02-05), Lantra II 1.5 (97-00)
PH4927	Поликлиновой	4PK665	CHEVROLET Aveo II 1.2 (04-08), Matiz II 1.0 (05-), Spark II 0.8, 1.0 (05-10); DAEWOO Matiz 0.8, 1.0 (98-)
PH4928	Поликлиновой	4PK735	HYUNDAI Getz 1.3 (02-06), Accent 1.3, 1.5 (94-10), Lantra II 1.5 (96-10); CHEVROLET Matiz II 0.8 (05-13), Spark II 0.8 (05-10); DAEWOO Matiz 0.8 (98-10); FORD Mondeo III 2.0 (00-07); NISSAN Micra II 1.0, 1.3 (92-00); RENAULT Clio II 1.2 (99-09), Kangoo 1.2, 1.6 (97), Symbol 1.2 (02-14)
PH4929	Поликлиновой	4PK770	HYUNDAI Getz 1.1 (02-05); HONDA Civic IV 1.6 (89-91)
PH4930	Поликлиновой	4PK790	DAEWOO Matiz 0.8 (99-10); CHEVROLET Matiz II 0.8, 1.0 (05-); NISSAN Almera (N15) 1.4 (95-00); SUZUKI Grand Vitara (FT, GT) 1.6, 2.0 (00-05), SX4 1.5, 1.6 (06-16); VOLVO S40 1.8 (98-04)
PH4931	Поликлиновой	4PK830	CHEVROLET Aveo 1.2 (05-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); DAEWOO Kalos 1.2 (03-), Matiz 1.0 (03-); HYUNDAI Accent 1.5 (95-00), Getz 1.6 (02-10)
PH4932	Поликлиновой	4PK841	DAEWOO Matiz 1.2 (08-); CHEVROLET Aveo 1.2 (05-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); HYUNDAI Accent 1.5 (95-00), Getz 1.6 (02-10)
PH4933	Поликлиновой	4PK845	HYUNDAI Accent 1.5 (99-10), Getz 1.4 (05-10), Elantra III 1.6 (00-06); SUBARU Legacy IV 2.0, 2.5 (03-09), Outback III 2.5 (03-09); HONDA Accord VI 1.6 (98-02), Civic VII 1.4 (01-05)
PH4934	Поликлиновой	4PK850	HYUNDAI Getz 1.3, 1.4, 1.6 (02-11), Accent 1.3, 1.5 (10-13), Elantra III 1.6, 1.8, 2.0 (00-06); KIA Rio II 1.4, 1.6 (05-11), Carnival II (VQ) 2.9 (06-14), Cerato 1.6 (04-09)
PH4935	Поликлиновой	4PK875	HYUNDAI Accent 1.3, 1.5 (94-13), Getz 1.1 (05-11), Elantra III 1.8, 2.0 (00-06); TOYOTA Camry VI (XV30) 3.0 (01-06), Land Cruiser Prado II (J90) 3.4 (96-02); MITSUBISHI Lancer V,VI, VII 1.2, 1.3, 1.5 (85-00)
PH4936	Поликлиновой	4PK920	TOYOTA Corolla E100,E120 1.3 (92-)
PH4937	Поликлиновой	4PK948	CHEVROLET Aveo 1.2 (04-); HYUNDAI H-1 Travel/Starex II 2.0 (08-); KIA Sorento 2.4 (02-06), Magentis 2.0 (00-05); DAEWOO Kalos 1.2 (03-); SUZUKI Grand Vitara 1.6 (00-08)
PH4938	Поликлиновой	4PK954	DAEWOO Matiz 1.0 (98-); CHEVROLET Matiz II 1.0 (05-), Spark II 1.0 (05-10)
PH4939	Поликлиновой	4PK962	CHEVROLET Aveo 1.2 (03-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); HYUNDAI Cerato 1.8 (01-04)
PH5974	Поликлиновой	5PK1000	TOYOTA Rav4 2.0 (94-), Camry V 2.2 (96-01)
PH5975	Поликлиновой	5PK1005	DAEWOO Nexia 1.5 (95-08), Lanos 1.6 (97-); CHEVROLET Lanos 1.6 (05-18)
PH5976	Поликлиновой	5PK1010	DAEWOO Nexia New 1.5 (08-)

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



**LongLife**  
WARRANTY



## АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	ТИП РЕМНЯ	РАЗМЕР РЕМНЯ	КРАТКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
PH5977	Поликлиновой	5PK1015	DAEWOO Matiz 0.8 (98-); CHEVROLET Spark 0.8 (05-); HYUNDAI Elantra седан III 1.8 (00-06); NISSAN Micra 1.6 (05-09)
PH5978	Поликлиновой	5PK1060	KIA Sportage II 2.0 (04-10), Cerato 2.0 (04-09); HYUNDAI Elantra седан III 2.0 (00-06), Trajet 2.0 (00-06), Tucson 2.0 (04-10)
PH5979	Поликлиновой	5PK1190	TOYOTA Rav4 2.0 (00-04), Avensis 2.0 (97-03), Camry III 1.8, 2.0 (90-98); LEXUS ES (V20) 2.5 (89-91); HONDA Civic IV 1.3, 1.5, 1.6 (87-91)
PH5980	Поликлиновой	5PK1205	NISSAN Note 1.2 (12-); Micra IV 1.2 (11-15)
PH5981	Поликлиновой	5PK1230	NISSAN Almera Classic B10 1.6 (06-)
PH5982	Поликлиновой	5PK1334	NISSAN Almera Classic B10 1.6 (06-)
PH5983	Поликлиновой	5PK1393	KIA Spectra 1.6 (00-), Carens II 1.6 (02-06); HONDA Accord VI 2.2 (99-02); SUZUKI Grand Vitara II 2.5, 2.7 (98-08)
PH5984	Поликлиновой	5PK1450	KIA Spectra 1.6 (00-), Shuma II 1.6 (01-04); TOYOTA Land Cruiser Prado II (J90) 3.4 (96-02); MAZDA 323, II,III 1.1, 1.3, 1.5 (81-89)
PH5985	Поликлиновой	5PK1546	TOYOTA Corolla XI E180,E170 1.3 (01-)
PH5986	Поликлиновой	5PK1570	TOYOTA Corolla 1.5 E120 (06-); GREAT WALL Hover M2, M4, H6 1.5 (12)
PH5987	Поликлиновой, ELAST	5PK692E	FORD Focus III (11-); MAN M2000 (96-)
PH5988	Поликлиновой, ELAST	5PK705E	FORD Focus III 2.0 (11-), Kuga II 2.0, 2.5 (13-), Mondeo 2.0 (15-)
PH5990	Поликлиновой, ELAST	5PK868E	HYUNDAI Accent, Accent II 1.3, 1.5 (00-), Getz 1.3 (02-05), Lantra II 1.5 (97-00)
PH5991	Поликлиновой	5PK900	CHEVROLET Aveo II 1.2 (04-08), Matiz II 1.0 (05-), Spark II 0.8, 1.0 (05-10); DAEWOO Matiz 0.8, 1.0 (98-)
PH3715	Поликлиновой	6PK1000	HYUNDAI Getz 1.3 (02-06), Accent 1.3, 1.5 (94-10), Lantra II 1.5 (96-10); CHEVROLET Matiz II 0.8 (05-13), Spark II 0.8 (05-10); DAEWOO Matiz 0.8 (98-10); FORD Mondeo III 2.0 (00-07);NISSAN Micra II 1.0, 1.3 (92-00); RENAULT Clio II 1.2 (99-09), Kangoo 1.2, 1.6 (97), Symbol 1.2 (02-14)
PH3735	Поликлиновой	6PK1038	HYUNDAI Getz 1.1 (02-05); HONDA Civic IV 1.6 (89-91)
PH3740	Поликлиновой, ELAST	6PK1042E	DAEWOO Matiz 0.8 (99-10); CHEVROLET Matiz II 0.8, 1.0 (05-); NISSAN Almera (N15) 1.4 (95-00); SUZUKI Grand Vitara (FT, GT) 1.6, 2.0 (00-05), SX4 1.5, 1.6 (06-16); VOLVO S40 1.8 (98-04)
PH3760	Поликлиновой, ELAST	6PK1059E	CHEVROLET Aveo 1.2 (05-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); DAEWOO Kalos 1.2 (03-), Matiz 1.0 (03-); HYUNDAI Accent 1.5 (95-00), Getz 1.6 (02-10)
PH3765	Поликлиновой	6PK1078	DAEWOO Matiz 1.2 (08-); CHEVROLET Aveo 1.2 (05-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); HYUNDAI Accent 1.5 (95-00), Getz 1.6 (02-10)
PH3800	Поликлиновой	6PK1098	HYUNDAI Accent 1.5 (99-10), Getz 1.4 (05-10), Elantra III 1.6 (00-06); SUBARU Legacy IV 2.0, 2.5 (03-09), Outback III 2.5 (03-09); HONDA Accord VI 1.6 (98-02), Civic VII 1.4 (01-05)
PH3805	Поликлиновой	6PK1210	HYUNDAI Getz 1.3, 1.4, 1.6 (02-11), Accent 1.3, 1.5 (10-13), Elantra III 1.6, 1.8, 2.0 (00-06); KIA Rio II 1.4, 1.6 (05-11), Carnival II (VQ) 2.9 (06-14), Cerato 1.6 (04-09)
PH3815	Поликлиновой	6PK1306	HYUNDAI Accent 1.3, 1.5 (94-13), Getz 1.1 (05-11), Elantra III 1.8, 2.0 (00-06); TOYOTA Camry VI (XV30) 3.0 (01-06), Land Cruiser Prado II (J90) 3.4 (96-02); MITSUBISHI Lancer V,VI, VII 1.2, 1.3, 1.5 (85-00)
PH3830	Поликлиновой	6PK1420	TOYOTA Corolla E100,E120 1.3 (92-)
PH3835	Поликлиновой	6PK1453	CHEVROLET Aveo 1.2 (04-); HYUNDAI H-1 Travel/Starex II 2.0 (08-); KIA Sorento 2.4 (02-06), Magentis 2.0 (00-05); DAEWOO Kalos 1.2 (03-); SUZUKI Grand Vitara 1.6 (00-08)
PH3842	Поликлиновой	6PK1538	DAEWOO Matiz 1.0 (98-); CHEVROLET Matiz II 1.0 (05-), Spark II 1.0 (05-10)
PH3850	Поликлиновой	6PK1548	CHEVROLET Aveo 1.2 (03-), Spark III 1.0, 1.2 (09-); HYUNDAI Cerato 1.8 (01-04)
PH3855	Поликлиновой	6PK1555	TOYOTA Rav4 2.0 (94-), Camry V 2.2 (96-01)
PH3860	Поликлиновой	6PK1623	DAEWOO Nexia 1.5 (95-08), Lanos 1.6 (97-); CHEVROLET Lanos 1.6 (05-18)
PH3866	Поликлиновой	6PK1675	DAEWOO Nexia New 1.5 (08-)

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



**LongLife**  
WARRANTY



## АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	ТИП РЕМНЯ	РАЗМЕР РЕМНЯ	КРАТКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
PH3875	Поликлиновой	6PK1700	VW Golf V 1.4 (06-09), Jetta V 1.4 (06-10), Passat VI, VII 1.4 (09-14), Tiguan 1.4 (07-16); HYUNDAI Santa Fe 2.7 (01-06), Sonata IV 2.7 (01-04); TOYOTA Corolla E150,E140 1.4 (06-08); PEUGEOT 206 1.4 (06-)
PH3890	Поликлиновой	6PK1795	CHEVROLET Aveo III 1.2 (11-); VOLVO S40 1.9 (00-04); MITSUBISHI Lancer IX 2.0 (00-13)
PH4940	Поликлиновой	6PK1840	TOYOTA Corolla E110 1.4, 1.6 (00-02); MAZDA 2,3 1.3, 1.5, 1.6 (07-19)
PH5998	Поликлиновой	6PK1880	MITSUBISHI Outlander 2.4 (02-08)
PH5989	Поликлиновой	6PK2013	MAZDA 3 1.3, 1.6 (04-09)
PH3750	Поликлиновой	6PK2160	HYUNDAI ix35 2.0 (10-15); KIA Cerato II 2.0 (09-13); MAZDA 6, MX-5 III 1.8,2.0 (02-15)
PH5992	Поликлиновой	6PK2196	MITSUBISHI Outlander III 2.0 (4B11) (12-), ASX 2.0 (10-); FORD Mondeo IV 2.0 (07-15), S-Max (06-14); PEUGEOT 4008 2.0
PH3820	Поликлиновой	6PK2245	NISSAN X-Trail 2.0, 2.5 (01-); MAZDA MX-5 III 1.8, 2.0 (05-15); FORD Mondeo седан IV 2.3 (07-15), S-Max 2.3 (07-14); TOYOTA Land Cruiser VI 4.7 (98-07); TAGAZ Tager 3.2 (08-14), Road Partner 3.2 (08-14)
PH4941	Поликлиновой	6PK2415	HYUNDAI ix35 2.0 (10-15), Tucson 2.0 (15-20), Grand Santa Fe 2.2 (13-), Santa Fe III, IV 2.0, 2.2 (12-20); KIA Sportage III, IV 2.0, 2.2 (10-), Sorento II, III 2.0, 2.2 (09-)
PH5993	Поликлиновой	6PK815	NISSAN Almera Classic B10 1.6 (06-)
PH5994	Поликлиновой	7PK1125	NISSAN Juke 1.6 (10-); RENAULT Megane II, III 1.9, 2.0 (03-), Scenic II, III 1.9, 2.0 (03-)
PH5995	Поликлиновой	7PK1140	NISSAN Note 1.6 (06-12), Micra III 1.6 (05-12), Tiida 1.6 (07-14)
PH5996	Поликлиновой	7PK1793	RENAULT Duster 2.0 (11-), Kaptur 1.6 (11-), Tiida 1.6 (07-14)
PH5997	Поликлиновой	7PK2090	TOYOTA Camry VII 3.5 (XV40) (05-12); LEXUS ES V 3.5 (XV40) (06-12), RX II (XU30) 3.5 (06-08); LAND ROVER Range Rover II 4.0, 4.6 (94-02)

Узнай больше о продукции HOLA™ на [hola-auto.ru](http://hola-auto.ru)



**LongLife**  
WARRANTY



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Поликлиновые ремни:

- Высокопрочная тканевая основа обеспечивает оптимальную износостойкость ремня;
- Прочный корд из полиэстера позволяет реализовать минимальное удлинение и высокие нагрузочные характеристики;
- Упрочненный специальными элементами состав резины устойчив к износу, механическим повреждениям, воздействию масла и озона;
- Прочность на разрыв >4000 N.

### Поликлиновые ремни ELAST:

- Высокопрочная тканевая основа обеспечивает оптимальную износостойкость ремня;
- Эластичный нейлоновый корд обеспечивает высокую гибкость с минимальным шумом и вибрацией;
- Упрочненный специальными элементами состав резины устойчив к износу, механическим повреждениям, воздействию масла и озона;
- Прочность на разрыв >8000 N.

## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материалы производства соответствуют требованиям для производства оригинальных комплектующих и обеспечивают гарантированную передачу крутящего момента в течение всего срока службы;
- Стабильная работа в широком температурном диапазоне;
- Отсутствие шумов и вибраций;
- Возможность передачи повышенного крутящего момента;
- Расчетный ресурс составляет до 100 000 км пробега\*

